



Colu mn1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
Nr. No.	Referință / Ediție Reference / Edition	Caracter Type	Subiect Subject	Emitent / Data Originator / Date	Aprobare / Data Approval / Date	Aplicabilitate / Applicability	Valabilitate Status
1	IS-28B2-CR-01 Ed. 01 română + engleză	Recomandat <i>Recommended</i>	Modificare comandă direcție <i>Rudder control</i>	ICA Brașov 04.08.1975	CAvC Tarom 12568 / 13.08.1975		
2	IS-28B2-EO-02 Ed. 01 română + engleză	Obligativ <i>Mandatory</i>	Utilizarea leșturilor suplimentare și în dublă comandă <i>Additional ballast using in dual control</i>	ICA Brașov 16.05.1978	DAvC 10645 / 24.05.1978	Se aplică până la 16.06.1978 la planoarele din exploatare Se aplică până la 26.03.1978 la planoarele în fabricație <i>It shall apply until 16.06.1978 at the operating gliders It shall apply until 05/26/1978 at the gliders manufacturing</i>	
3	IS-28B2-ER-02 Ed. 01 română + engleză	Recomandat <i>Recommended</i>	Extinderea domeniului de centraj <i>Balance range extension</i>	ICA Brașov 03.06.1978	DAvC 12921 / 28.06.1978	Pentru S/N 46-127 <i>For S/N 46-127</i>	Set de modificare 1 <i>Change kit no. 1</i>
4	IS-28B2-EO-03 Ed. 01 română + engleză	Obligativ <i>Mandatory</i>	Asigurarea cerințelor de navigabilitate canadiene <i>Ensuring the Canadian Airworthiness Requirements</i>	ICA Brașov 20.07.1978	DAvC 013 / 28.07.1978	La toate planoarele din Canada <i>For all gliders in Canada</i>	
5	-04	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Colu mn1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
Nr. No.	Referință / Ediție Reference / Edition	Caracter Type	Subiect Subject	Emitent / Data Originator / Date	Aprobare / Data Approval / Date	Aplicabilitate / Applicability	Valabilitate Status
6	IS-28B2-CR-05 Ed. 01 română + engleză	Recomandat Recommended	Asigurarea condițiilor de navigabilitate FAA Providing the FAA Airworthiness Requirements	ICA Brașov 11.11.1978	DAvC 23234 / 30.11.1978	La toate planoarele din SUA For all gliders in USA	
7	IS-28B2-EO-06 Ed. 01 română + engleză	Obligativ Mandatory	Fixare tijă spătar scaun față Fixing the front seat back rod	ICA Brașov 27.12.1978	DAvC 345 / 08.01.1979	Pentru S/N 01-130 For S/N 01-130	
8	IS-28B2-EO-07 Ed. 01 română + engleză	Obligativ Mandatory	Indicații suplimentare privind siguranțarea aripii Additional indications concerning the wing locking	ICA Brașov 27.12.1978	DAvC 345 / 08.01.1979	Pentru S/N 01-163 For S/N 01-163	Planoarele S/N 115, 119, 128, 140 - 147, 150 - 161 modificate la fabricant Gliders S/N 115, 119, 123, 140 - 147, 150 - 161 modified at manufacturer
9	IS-28B2-ER-08 Ed. 01 română + engleză	Recomandat Recommended	Modificare greutate minimă pilot în simplă comandă Modification of minimum pilot weight in single control	ICA Brașov 02.11.1979	DAvC 1810 / 31.01.1980	Pentru S/N 128 - 230 Pentru S/N 46 - 127 la care s-a aplicat BS-IS-28B2-ER-02 For S/N 128-230 For S/N 46-127 at which has been applied the BS-IS-28B2-ER-02	



Colu mn1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
Nr. No.	Referință / Ediție Reference / Edition	Caracter Type	Subiect Subject	Emitent / Data Originator / Date	Aprobare / Data Approval / Date	Aplicabilitate / Applicability	Valabilitate Status
10	IS-28B2-EO-09 Ed. 01 română + engleză	Obligatoriu Mandatory	Amendarea Manualului de zbor și Întreținere privind utilizarea accelerometrului de bord în zboruri de acrobație <i>The amendment of Flight and Maintenance Manual concerning the use of the accelerometer in aerobatic flights</i>	ICA Brașov 01.10.1980	DAvC 17524 / 08.10.1980	Pentru S/N 01-284 <i>For S/N 01-284</i>	
11	IS-28B2-EO-10 Ed. 01 română + engleză	Obligatoriu Mandatory	Mărire resursă la 8000 ore zbor <i>Safe life increase to 8000 flight hours.</i>	ICA Brașov 15.12.1980	DAvC 22722 / 29.12.1980	Până la 01.03.1981 de către proprietar la planoarele S/N < 290. De către fabricant pentru S/N ≥ 291 <i>Before 01.03.1981 by the owner, for all gliders S/N < 290. By the manufacturer for S/N ≥ 291</i>	



Colu mn1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
Nr. No.	Referință / Ediție Reference / Edition	Caracter Type	Subiect Subject	Emitent / Data Originator / Date	Aprobare / Data Approval / Date	Aplicabilitate / Applicability	Valabilitate Status
12	IS-28B2-ER-11 Ed. 01 română + engleză	Recomandat <i>Recommended</i>	Mărire resursă între 2 reparații capitale, de la 4 ani la 6 ani <i>Extended TBO from 4 years to 6 years</i>	ICA Brașov 20.08.1982	DAvC 14319 / 21.09.1982	Toate planoarele IS-28B2 <i>All IS-28B2 gliders</i>	Pentru Aeroclubul României BS IS-28B2-ER-16 majorează TBO la 8 ani <i>For other owners than the Romanian Air Club SB IS- 28B2-EO-26 sets out TBO to 1,200 hours of flight / 7500 landings</i>
13	IS-28B2-EO-12 Ed. 01 română + engleză	Obligatoriu <i>Mandatory</i>	Indicații suplimentare privind verificarea comenzilor de zbor <i>Additional instructions concerning the flying controls check</i>	ICA Brașov 24.11.1982	DAvC 19321 / 07.12.1982	Până la 01.03.1983, la toate planoarele din exploatare. <i>Before 01.03.1983, for all operating gliders</i>	



Colu mn1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
Nr. No.	Referință / Ediție Reference / Edition	Caracter Type	Subiect Subject	Emitent / Data Originator / Date	Aprobare / Data Approval / Date	Aplicabilitate / Applicability	Valabilitate Status
14	IS-28B2-EO-13 Ed. 01 română + engleză	Obligativ Mandatory	Mărirea resursei și duratei de serviciu Safe life and service life increase	ICA Brașov 05.02.1985	DAvC 2639 / 06.03.1985	Toate planoarele IS-28B2 All IS-28B2 gliders	Pentru Aeroclubul României BS IS- 28B2-ER-16 majorează TBO la 8 ani, BS IS-28B2-ER- 17 majorează TBO la 1000 ore / 4000 aterizări și BS IS- 28B2-ER-22 permite exploatarea după 20 de ani
15	IS-28B2-EO-14 Ed. 01 română + engleză	Obligativ Mandatory	Înlocuire levier din comanda eleroanelor Replacement of aileron control lever	ICA Brașov 20.08.1985	DAvC 10205 / 17.09.1985	Pentru S/N 01-160 For S/N 01-160	
16	-15	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
17	IS-28B2-ER-16 Ed. 01 română	Recomandat Recommended	Mărire resursă între 2 revizii generale, de la 6 ani la 8 ani Extended TBO from 6 years to 8 years	ICA Brașov 05.1986	DAvC 6834 / 26.05.1986	Planoarele Aeroclubului României Romanien Airclub gliders	BS IS-28B2-ER-17 majorează TBO la 12 ani
18	IS-28B2-ER-17 Ed. 01 română	Recomandat Recommended	Modificarea programului de întreținere, a resurselor tehnice și a duratelor de serviciu la planoarele din dotarea	ICA Brașov 12.1989	DAvC 12042 / 05.12.1989	Planoarele Aeroclubului României Romanien Airclub gliders	BS IS-28B2-ER-19 majorează TBO la 6000 aterizări



Colu mn1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
Nr. No.	Referință / Ediție Reference / Edition	Caracter Type	Subiect Subject	Emitent / Data Originator / Date	Aprobare / Data Approval / Date	Aplicabilitate / Applicability	Valabilitate Status
19	IS-28B2-CO-18 Ed. 01 română + engleză	Obligatoriu Mandatory	Ranforsarea zonei de fixare a trenului de aterizare <i>The reinforcement of the landing gear attachment area</i>	ICA Brașov 27.07.1989	DAvC 8219 /11.08.1989	Pentru S/N 323-327 și 329 - 334 <i>For S/N 323-327 and 329 - 334</i>	
20	IS-28B2-ER-19 Ed. 01 română	Recomandat Recommended	Majorarea numărului de aterizări până la prima RG și între RG <i>Increasing the number of landings to and from overhols</i>	IAR Brașov 04.1993	DAvC 2001 /21.04.1993	Planoarele Aeroclubului Romaniei <i>Romanien Airclub gliders</i>	BS IS-28B2-EO-26 majorează TBO la 7500 aterizări <i>SB IS-28B2-EO-26 increases the TBO to 7,500 landings</i>
21	IS-28B2-ER-20 Ed. 01 română + engleză	Recomandat Recommended	Indicații suplimentare de cântărire și calculare a centrajului <i>Additional indications concerning weighing and balance calculation</i>	IAR Brașov 01.07.1992	DAvC 3266 / 24.07.1992	Pentru S/N 01-360 <i>For S/N 01-360</i>	
22	IS-28B2-ER-21 Ed. 01 română	Recomandat Recommended	Indicații de limitare a masei utile pentru palnoarele ieșite din reparație cu masa „gol echipat” mai mare de 410 Kg. sau funcție de echiparea pentru misiuni speciale <i>Operation of over 410 Kg. empty weight glider</i>	IAR Brașov	DAvC 1017 / 12.03.1993	Pentru toate planoarele IS-28B2 <i>For all IS-28B2 gliders</i>	



Colu mn1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
Nr. No.	Referință / Ediție Reference / Edition	Caracter Type	Subiect Subject	Emitent / Data Originator / Date	Aprobare / Data Approval / Date	Aplicabilitate / Applicability	Valabilitate Status
23	IS-28B2-ER-22 Ed. 01 română	Recomandat <i>Recommended</i>	Exploatarea planoarelor din dotarea Aeroclubului României cu revizia generală efectuată la IAR, după trecerea celor 20 ani de la data fabricării <i>Safe life extention</i>	IAR Brașov 17.05.1996	DAvC 7760 / 24.05.1996	La toate planoarele Aeroclubului României <i>All Romanian Airclub gliders</i>	Înlocuit de BS IS- 28B2-ER-24 <i>Replaced by SB IS- 28B2-ER-24</i>
24	IS-28B2-ER-23 Ed. 01 română	Recomandat <i>Recommended</i>	Escaladarea duratei de serviciu a planoarelor din dotarea Aeroclubului României, care nu au executat prima revizie generală, dar au consumată durata de serviciu până la prima revizie generală <i>Safe life extention</i>	IAR Brașov 05.1996	DAvC 7761 / 24.05.1996	La toate planoarele Aeroclubului României <i>All Romanian Airclub gliders</i>	Înlocuit de BS IS- 28B2-EO-26 <i>Replaced by SB IS- 28B2-EO-26</i>



Colu mn1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
Nr. No.	Referință / Ediție Reference / Edition	Caracter Type	Subiect Subject	Emitent / Data Originator / Date	Aprobare / Data Approval / Date	Aplicabilitate / Applicability	Valabilitate Status
25	IS-28B2-ER-24 01 română + engleză	Ed. Recomandat <i>Recommended</i>	Exploatarea planoarelor după trecerea celor 20 ani de la data fabricației <i>Gliders servicing after reaching 20 years from the manufacturing date</i>	IAR Brașov 12.1997	DAvC 15471 / 05.12.1997	Planoarele care au depășit durata de serviciu de 20 ani <i>Gliders that have exceeded the service life of 20 years</i>	Pentru exploatarea planoarelor care au mai mult de 35 ani de la data fabricației vezi STC 100554289 To operate gliders that have more than 35 years from the date of manufacture see STC 100554289
26	IS-28B2-EO-25 Ed. 01 română + engleză	Obligatoriu <i>Mandatory</i>	Verificarea manetelor de comandă frână aerodinamică <i>Check of air brake control handles</i>	IAR Brașov 02.1999	DAvC 491 / 16.02.1999	Pentru S/N 01-364 <i>For S/N 01-364</i>	



Colu mn1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
Nr. No.	Referință / Ediție Reference / Edition	Caracter Type	Subiect Subject	Emitent / Data Originator / Date	Aprobare / Data Approval / Date	Aplicabilitate / Applicability	Valabilitate Status
27	IS-28B2-EO-26 Ed. 01 română + engleză	Obligatoriu Mandatory	Mărirea resursei tehnice până la prima revizie generală și între reviziile generale. Introducerea unui program de întreținere fără limitarea perioadei de timp până la prima revizie generală sau între revizii generale <i>Increase of safe life until the first overhaul and between overhauls from 1000 flight hours or 6000 landings to 1200 flight hours or 7500 landings</i>	IAR Brașov 03.2004	IAR Brașov 03.2004	Pentru toate planoarele IS-28B2 <i>For all IS-28B2 gliders</i>	
28	SB-IS-28B2-AR-01 rev. 3 română + engleză	Obligatoriu Mandatory	Inspecția zonei fuselajului spate la toate planorele IS-28B2 pentru a detecta fisuri, rupturi sau coroziuni <i>Inspection of the rear fuselage area of all gliders IS-28B2, to detect any cracks, rupture or corrosion</i>	Aeroclubul României 12.09.2016	EASA AD No.: 2016-0233	Pentru toate planoarele IS-28B2 <i>For all IS-28B2 gliders</i>	



Colu mn1	Column2	Column3	Column4	Column5	Column6	Column7	Column8
Nr. No.	Referință / Ediție Reference / Edition	Caracter Type	Subiect Subject	Emitent / Data Originator / Date	Aprobare / Data Approval / Date	Aplicabilitate / Applicability	Valabilitate Status
29	SB-IS-28B2-AR-02 rev. 1 română + engleză	Recomandat <i>Recommended</i>	Modificare longeron superior al fuselajului spate <i>Change upper stringer of rear fuselage</i>	Aeroclubul României / 16.02.2017	EASA 10060677 / 10.01.2017	Toate planoarele IS-28B2 la care s- au depistat fisuri / rupturi mai mari de 5 mm (vezi EASA AD No.: 2016-0233 și BS-IS-28B2-AR-01 rev. 3) la longeronul superior al fuselajului spate. <i>Applies to all IS-28B2 gliders to which were detected cracks / fractures greater than 5mm (see EASA AD No.: 2016-0233 and SB- IS-28B2-AR-01 rev. 3) to the upper stringer of fuselage back.</i>	
30	SB-IS-28B2-AR-03 rev. 1 română + engleză	Recomandat <i>Recommended</i>	Majorarea TBO la 1400h / 8400 aterizări <i>TBO increase at 1400h / 8400 landings</i>	Aeroclubul României		Pentru toate planoarele IS-28B2 <i>For all IS-28B2 gliders</i>	În curs de întocmire <i>In course of completion</i>
31	SB-IS-28B2-AR-04 rev. 1 română + engleză	Recomandat <i>Recommended</i>	Extindere limita de viața peste 35 de ani <i>Life limit extension over 35 years</i>	Aeroclubul României	STC 10054289 / 04.08.2015	Pentru toate planoarele IS-28B2 <i>For all IS-28B2 gliders</i>	În curs de întocmire <i>In course of completion</i>