



Nr.	Referință / Ediție	Caracter	Subiect	Emitent / Data	Aprobare / Data	Aplicabilitate
1	IAR-46/CO-01	Obligatoriu	Modificarea bechiei	IAR / 01.10.2001	AACR / 15875 / 09.11.2001	S/N = 02 - 05
2	IAR-46S-EO-02	Obligatoriu	Modificare etichete în compartimentul motor	IAR / 15.03.2002	AACR / 132 / 22.03.2002	S/N = 03 - 05
3	IAR-46S-CR-03	Recomandat	Creșterea rigidității sistemului de indicare poziție compensator profundor	IAR / 17.04.2002	IAR / A-12/1997 - ed.5/31.05.2002	Înlocuit cu IAR-46S- CR-03/R1
4	IAR-46S-CR-03/R1	Recomandat	Creșterea rigidității sistemului de indicare poziție compensator profundor	IAR / 18.11.2002	IAR / A-12/1997 - ed.5/31.05.2002	S/N = 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10
5	IAR-46S-CO-04	Obligatoriu	Creșterea siguranței în exploatare a funcționării instalației de combustibil din compartimentul motor	IAR / 23.04.2002	AACR / S01-187 / 15.05.2002	S/N = 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10
6	IAR-46S-CO-05	Obligatoriu	Creșterea rigidității sistemului de indicare poziție compensator profundor	IAR / 31.05.2002	IAR / A-12/1997 - ed.5/31.05.2002	S/N = 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10
7	IAR-46S-CO-06	Obligatoriu	Îmbunătățirea acționării carburatoarelor la motoarele ROTAX	IAR / 24.02.2003	AACR / 5574 / 02.04.2003	S/N = 02 - 10
8	IAR-46S-25.01	Recomandat	Montare carenaje din aluminiu sudat. Modificare montaj microîntrerupător volet	IAR / 22.08.2003	IAR / A-12/1997 - ed.5/31.05.2002	S/N = 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10
9	IAR-46 / 46S-EO-08	Obligatoriu	Verificarea asamblării aripă - fuselaj a avioanelor și înlăturarea jocului excesiv	CA / 11.2005	AACR / 3079 / 28.02.2006	S/N = 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10
10	BS-IAR-46-AR-01	Recomandat	Majorarea resursei tehnice a avionului IAR-46S la 10000 ore de zbor și a TBO la 1500 ore de zbor	AR / 16.08.2017	EASA 10060610 / 23.12.2016.	Toate avioanele IAR- 46S